

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО

СДЮШОР им. Л.Егоровой

А.А. Карташов

« 17 » 06 2018г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3
объекта и услуг для инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Спортивный комплекс «Юность»
1.2. Адрес объекта г. Северск ул. Курчатова, 13А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, этажей 1-2, 1150,1 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка 727,5 кв.м;
1.4. Год постройки здания 1968, капитальный ремонт/реконструкция нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: - 2020

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

- 2.1. Название организации (учреждения), Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени шестикратной олимпийской чемпионки Л.Егоровой (МАУДО СДЮШОР им. Л.Егоровой)
2.2. Юридический адрес организации (учреждения) 636039 Томская обл., г. Северск, ул. Курчатова, 13а
2.3. Основание для пользования объектом оперативное управление.
2.4. Форма собственности государственная.
2.5. Территориальная принадлежность муниципальная.
2.6. Вышестоящая организация (наименование) УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Северск Ул. Свердлова, 18

3. Характеристика деятельности организации на объекте

- 3.1. Сфера деятельности образование, физическая культура и спорт.
3.2. Виды оказываемых услуг бесплатные услуги. Платные услуги
3.3. Форма оказания услуг: на объекте.
3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
3.5. Категории обслуживаемых инвалидов: О-в, О-н, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
3.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

4. Состояние доступности объекта и услуг

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом до остановки «Музей»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет, городской маршрут по пр. Коммунистический.

- наличие специального транспортного обслуживания (социальное такст)-нет

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

1) расстояние до объекта от остановки транспорта - 400 м;

2) время движения (пешком) 5 мин;

3) наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

4) перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером- нет

5) информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

6) перепады высоты на пути - нет, их обустройство для инвалидов на коляске- нет

7) Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам – нет

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов - формы обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания- способ предоставления услуг инвалидам				
	На объекте по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	А	Б			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)					+
О-н (поражение нижних конечностей)		+			
О-в (поражение верхних конечностей)		+			
С-п (полное нарушение зрения-слепота)		+			
С-ч (частичное нарушение зрения)		+			
Г-п (полное нарушение слуха- глухота)		+			
Г-ч (частичное нарушение слуха)		+			
У (нарушение умственного развития)		+			
Все категории инвалидов					

*- вариант «А» - универсальный проект- доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания не менее 5% от общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление- при невозможности доступного оборудования всего здания выделения специальных помещений, зон, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании.

4.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «17»июня 2018г

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>							
		К	О-п	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп

<*> Указывается: ДП – доступно полностью ; ДУ-им – доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности. ДУ-пп – доступно условно с помощью персонала. ВНД – временно недоступно, (имеются существенные барьеры , на момент обследования не устранены)

4.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «17»июня 2018г.

Категория инвалидов	К	О-п	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории
Состояние доступности на момент обследования	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ									
1 этап									
2 этап		ДП	ДП	ДП	ДП				
3 этап	ДЧ					ДП	ДП	ДЧ	

Указывается: ДП – доступно полностью ; ДУ-им – доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности. ДУ-пп – доступно условно с помощью персонала. ВНД – временно недоступно, (имеются существенные барьеры , на момент обследования не устранены, ДУ – дом – доступно с предоставлением услуг на дому, ДУ – дистан – доступно с предоставлением услуг дистанционно.

4.6. Объект является приоритетным - Да

4.7. Дата размещения(актуализации) информации на сайте и карте доступности <http://egorovoi.ru/>.

5. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

5.1 Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап. (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+	+	+	+	+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом								
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 2018 года									
2этап(отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	ДУ- им	+	+	+	+	+	+	+	+
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
2.2.1 По варианту «А»	ДП								
2.2.2 по Варианту «Б»	ДЧ	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 2019-2020 года									
3. Этап 3 (итоговые мероприятия)									
3.1 По варианту «А»	ДП								
3.2 По варианту «Б»	ДЧ	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 2021 -2023 года									

5.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования, строительства) – Да
- техническая экспертиза – Да
- разработка проектно-сметной документации – Да

5.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

- Не согласованы . Необходимо согласовать до «30»ноября 2018г

6. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации <http://egorovoi.ru/>
- Карте доступности <http://egorovoi.ru/>

ПРИЛОЖЕНИЯ к паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 17.06.2018
2. План мероприятий по этапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг от 31 августа 2016 года.
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте – представлена на сайте <http://egorovoi.ru/>.
4. Фотографии (структурно- функциональных зон и элементов объекта) – представлены на сайте <http://egorovoi.ru/>
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора состоянии - отсутствуют
6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг - отсутствуют

Комиссия, проводившая обследования и составление Паспорта доступности

Председатель

Зам. директор по технической части

МАУДО СДЮШОР

им. Л.Егоровой



О.Ю. Абрамов


Члены комиссии

Зам. директора по АХЧ




А.С. Брежнева

Зам. директора по УВР



Ю.В. Колотилина

Зав. с/к «Юность»



О.Л. Мартынюк